

อบต.น่ายางหลัก
เลขที่รับ ๐๙๖/๖๕๖๗
วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๘
๑๕.๑๖

ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำลาด
บ้านน้ำลาด หมู่ ๔ ตำบลน่ายางหลัก
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่ายางหลัก
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนที่ไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วยบ้านน้ำลาด หมู่ ๔ ตำบลน่ายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์ในการขอความอนุเคราะห์ในการขอซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านที่มีการชำรุด ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนยามค่ำคืน มีวิสัยในการมองเห็นต่ำจนมองไม่เห็นเส้นทาง และอาจทำให้เป็นจุดเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ โดยปัจจุบันมีจุดที่ชำรุดเสียหายที่ต้องการซ่อมแซมจำนวน ๘ จุด และมีไฟเสาโซล่าเซลล์ ๒ จุด ดังเอกสารที่แนบมานี้

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านนายกฤษฎ์ คงเพชรศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่ายางหลัก โปรดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในจุดที่ชำรุดให้ใช้งานได้ดังเดิม เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางในยามค่ำคืน เดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์

- เรียน นายก อบต.น่ายางหลัก
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
 - เห็นควรจึงให้
 - สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง
 - กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษาฯ
 - กองสาธารณสุขฯ
 - อื่นๆ.....

Manee
(นางสาวกรณิศ จงแจ้งกลาง)
เจ้าพนักงานธุรการ

ขอแสดงความนับถือ

Om
(นายอุทัย ศิริสาชา)
ผู้ใหญ่บ้านน้ำลาด หมู่ ๔

Ww
(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริสาชา)
รองประธานสภาฯ อบต. หมู่ ๔

Om
(นางสาวอนันต์พร เคนเหลื่อม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

Om
(นายอรันตเดช โชตินอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน่ายางหลัก

Om
- กองช่าง นำเรื่องจากแผน
ซ่อมทั่ว 1๗ หมู่บ้าน
Om
(นายกฤษฎ์ คงเพชรศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่ายางหลัก



จำนวนโพงส่องสว่างทั้งหมด 50 จุด

○ แสดงถึงโพงส่องสว่างที่ปกติ

● แสดงถึงโพงส่องสว่างที่ชำรุด

⊕ แสดงถึงจุดไฟเสาโซลาร์เซลล์ที่ชำรุด

จำนวนโพงส่องสว่างที่ชำรุด 10 จุด

จำนวนไฟเสาโซลาร์เซลล์ที่ชำรุด 2 จุด